RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE INITIALE

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Marne

DATE DE CONTRÔLE 18/01/2021 *(jj/mm/aaaa)*

LOCALISATION DU POINT D'EAU INCENDIE (PEI)

Commune	N° voirie	Nature de voirie	Adresse
FRONVILLE			D200 ROUTE DE MUSSEY SUR MARNE

Coordonnées parcellaires	Complément d'adresse (*précisions*)
GN 456	SARL METHA DU VALLAGE

ex : LG 264 — *ex : Face au N°13 de la rue... Au croisement de la rue Henry Dunant...*

Public ☐ Privé ☐

☐ ***POTEAU D'INCENDIE OU BOUCHE***

NUMERO

Type de POTEAU	*Type de BOUCHE*
☐ 100 ; 2x65	☐ 100
☐ 2x100 ; 65	☐ 65
☐ 65 ; 2x45	☐ 45
☐ Autre	☐ Autre

ACCESSIBILITE

- ☐ Aire non accessible
- ☐ Aire introuvable
- ☐ Aire encombrée
- ☐ Aire non conforme

ETAT DES SORTIES

- ☐ Bouchon(s) H.S. ou manquant
- ☐ Joints H.S. ou manquants
- ☐ Impossibilité de se raccorder aux demi-raccords

MANŒUVRE

- ☐ Manœuvre carré difficile
- ☐ Manœuvre carré impossible

SIGNALISATION

- ☐ Numérotation manquante
- ☐ Panneau dégradé
- ☐ Panneau absent
- ☐ Peinture poteau dégradée

PERFORMANCE
(si des mesures sont effectuées par un autre service)

Organisme contrôleur

Débit m³/h sous 1 bar de pression

Pression bars

Volume château d'eau m³

Public ☐ Privé ☑

☐ ***RESERVE INCENDIE OU POINT D'ASPIRATION***

LETTRE DE LA RESERVE B

Ex : D ou p E

Type de Réserve ou Point d'Aspiration

- ☐ Mare / Étang
- ☒ Réserve / citerne aérienne
- ☐ Réserve / citerne enterrée
- ☐ Cours d'eau
- ☐ Canal
- ☐ Lignes d'aspiration fixes (précisez le nombre et le diamètre) :

ACCESSIBILITE

- ☐ Aire non accessible
- ☐ Aire introuvable
- ☐ Aire encombrée
- ☐ Aire non conforme
- ☐ Hauteur géométrique > 6 m
- ☐ Profondeur < 80 cm

ETAT DES LIGNES D'ASPIRATION FIXES (SI NECESSAIRE)

- ☐ Joints H.S., manquants
- ☐ Ligne détériorée ou H.S.
- ☐ Impossibilité de se raccorder aux demi-raccords

MANŒUVRE

- ☐ Manœuvre vanne de barrage difficile
- ☐ Manœuvre vanne de barrage impossible

SIGNALISATION

- ☐ Numérotation manquante
- ☐ Panneau dégradé
- ☐ Panneau absent

PERFORMANCE
(si des mesures sont effectuées par un autre service)

- ☐ Mise en aspiration difficile
- ☐ Mise en aspiration impossible
- ☐ Réserve vide ou volume d'eau non utilisable

Capacité 1500 m³

CONFORME POUR SDIS 52

Agent contrôleur SDIS 52 : ADJ FRANCK VARNIER **Signature :**

Agent Service Public ou Privé : **Signature :**